

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 25
 Место нахождения (адрес) Кавказский район, ст. Кавказская, ул. Ленина, д. 313

Форма собственности объекта муниципальная, в оперативном управлении, собственник - администрация муниципального образования Кавказский район, ЮА: г. Кропоткин, ул. Красная, д. 37

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте заведующий МБДОУ д/с о/в № 25 Швайбович Светлана Владимировна тел. 8 (861 93) 21 6 63, сот. 918 321 51 04, эл. почта: mdox25 kav@yandex.ru, ИНН 2313012093, ОГРН 1022302295663, вышестоящая организация: управление образования администрации муниципального образования Кавказский район, ЮА: г. Кропоткин, ул. Красная, 37, тел. фактический адрес: ст. Кавказская, ул. Ленина, 191, тел. 8 (861 93) 2 24-45, факс 8 (861 93) 2-38-44

(собственник, арендатор, наименование юридического лица, организационно-правовая форма, ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны, элементы объекта	Категория инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	не соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4 ступень около 12-15 см
Лестница на входе на территорию:			не имеется	не требуется
- высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	З	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	З	п. 4.1.12
- единая геометрия ступеней	О, С	наличие	З	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	З	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	З	п. 4.1.12

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	З	п. 4.1.12
Пандус, объединяющий лестницу на входе на территорию; ³	К	наличие	З	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	З	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	З	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем оконечии пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	З	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	З	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	З	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	З	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	З	п. 4.1.15
Автостоянка			Не имеется	необходимо оборудовать не менее 1 парковочного места
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	Не имеется	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	Не имеется	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	Не имеется	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	Не имеется	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	Не имеется	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.	Не имеется	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	Не имеется	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	Не имеется	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				

³ При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- указатели направления движения	К	наличие	Не имеется	п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	Не соответствует	п. 4.1.8
Открытая лестница:			не имеется	отсутствует
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	Z	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Z	п. 4.1.12
- единая геометрия ступеней	О, С	наличие	Z	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	Z	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	Z	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	Z	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:³			Не имеется	не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Z	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Z	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Z	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Z	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	Z	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	Z	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	Z	п. 4.1.15
2.2. Вход (центральный)				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	не имеется	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	Не соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	соответствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	не соответствует	п. 4.1.12 около 30 см
- елинообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	имеется	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:³	К	наличие	Не имеется	п. 4.1.14 отсутствует
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Z	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Z	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем оконечных пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Z	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Z	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	Z	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) с
- на высоте	К	0,7 м.	Z	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	Z	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	Z	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	не имеется	п. 4.1.14; п. 5.2.13 не требуется
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	не соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	не соответствует	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	не имеется	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	не соответствует	п. 5.1.4 около 70-80 см
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4 около 3 см
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	не имеется	п. 5.1.5 не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / замечания по несоответствию
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	п. 5.1.7, рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Не соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	не имеется	п. 5.1.5 не требуется
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1-2				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	п. 5.2.4 около 80 см
Высота порогов или перепадов высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступы:				
- на стенах	С	не более 10 см.	Отсутствуют	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	отсутствуют	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	имеется	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	не имеется	п. 5.2.15 с одной стороны
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Соответствует	п. 5.2.15 с одной стороны, не на всех пролетах
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	соответствует	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	Не имеется	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	Не имеется	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	Не имеется	п. 5.2.12

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу³ (в зону оказания услуги):			Не имеется	отсутствует
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	не имеется	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	не имеется	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	не имеется	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	не имеется	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	не имеется	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	не имеется	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	не имеется	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	не имеется	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	не имеется	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадки перед ним (или световые ленты)	С	наличие	не имеется	п. 5.2.14
Полемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	Не имеется	п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	не соответствует	п. 5.1.4 около 70-80 см
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	не имеется	п. 5.1.5 не требуется
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			Не имеется	отсутствует
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	не имеется	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	не имеется	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	не имеется	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	не имеется	п. 5.2.20

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / замечания по несоответствию
напротив выхода из лифта шифрованное кон- трастное обозначение этажа на высоте 1,5 м, размер не менее 10 см.		наличие	не имеется	п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги⁴ – этаж 1-				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	не соответствует	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	З	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	З	п. 7.1.9
Предприятия торговли				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	З	п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	З	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых по- стов	К	не менее 1	З	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	З	п. 7.4.2
Предприятия питания				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	З	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	З	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	З	п. 7.4.7
Гостиныиы, пансионаты, санатории и т.д.				

⁴ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	З	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	З	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	З	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	З	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	З	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	З	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	З	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	З	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	З	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	З	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8 около 80 см
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж I				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	не соответствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	не имеется	п. 5.3.6

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / замечания по несоответствию
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 около 60 см
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	не имеется	п. 5.3.3; рис. Д. 11 необходимо оборудовать
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	не имеется	п. 5.3.6
2.6. Средства информации – этап 1				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	Не имеется	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	Не имеется	п. 5.5.8 необходимо оборудовать
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,3 до 1,4 м.	отсутствуют	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	Не имеются	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	Не имеются	п. 5.5.3; 5.5 Не требуются

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	
Участки и территории	-	-	-	-	-
Вход (центральный)	-	-	-	-	#
Вход (дополнительный)	-	-	-	-	#
Пути движения	-	-	-	-	#
Зона оказания услуги	-	#	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	#	-	-	#
Средства информации	-	#	-	-	#

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Основные мероприятия по адаптации

Функциональные зоны объекта Участки и территории	На пути движения должны быть обеспечены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу на объект без перепадов высот, с высотой бордюра не менее 5 см. Имеется ступень перед калиткой, необходимым бордюрный пандус. Оборудовать автостоянку. Количество мест для транспорта инвалидов должно быть не менее 10%, но не менее 1, в том числе для транспорта инвалидов на кресле - коляске размером 6,0 x 3,6 м. Расстояние от места для транспорта инвалидов до входа в здание должно быть не более 50 м. Должно присутствовать обозначение мест специального знака на поверхности покрытия стоянки и на вертикальной поверхности (стене, стойке, столбе и т.д.) на высоте не менее 1,5 м.
Вход (центральный)	Ширина ступеней должна быть 0,35-0,40 м. Все ступени лестницы должны быть одинаковыми по форме, по ширине и высоте ступеней, поперечный уклон ступеней должен быть не более 2 %. Расстояние между поручнями лестницы в чистоте должно быть не менее 1,0 м. Лестница должна иметь двустороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (в детских учреждениях дополнительно на высоте 50 см, 70 см) с непрерывной поверхностью по всей длине, завершающие горизонтальные части поручней лестницы должны быть длиной не менее наклонной части на 30 см (допускается от 27 до 33 см) и иметь не травмирующее завершение. Краевые ступени лестницы должны быть выделены цветом или фактурой. Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м необходимо предусмотреть предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой. Лестница должна дублироваться пандусом. Уклон пандуса должен быть не круче 1:20 (высота/длина). Пандус должен иметь двустороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м с непрерывной поверхностью по всей длине, завершающие горизонтальные части поручней пандуса должны быть длиной не менее наклонной части на 30 см (допускается от 27 до 33 см) и иметь не травмирующее завершение. Расстояние между поручнями пандуса должно быть в пределах 0,9-1,0 м. Колесотбойные устройства высотой 0,1 м следует установить на промежуточных площадках и на съездах. Поверхность пандуса


Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
	должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. Входная площадка при открывании двери наружу должна быть не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м. при наличии пандуса - 2,2 x 2,2 м. иметь твердую поверхность, не допускающую скольжения при намокании, и иметь поперечный уклон в пределах 1-2 %. Ширина одной створки двери должна быть не менее 90 см, необходимо расширить. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуются окрашивать в оттенки от дверного полотна контрастные цвета. Привести в полное соответствие с нормами строительных правил входную зону. При невозможности оборудования пандуса, расширения входной площадки, расширения дверного полотна необходимо техническое заключение. На пути движения в зону оказания услуг должны быть обеспечены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН.
Пути движения	Лестница внутренняя должна иметь поручни с двух сторон на высоте 0,9 м (в детских учреждениях дополнительно 50 и 70 см), с непрерывной поверхностью по всей длине, тактильные указатели на поручнях лестниц с указанием этажа. Цвет ступеней и площадок перед ними должен быть различным (контрастный), ступени должны иметь шероховатую поверхность. Также внутренняя лестница должна иметь контрастную маркировку маркировку первой и последней ступеней лестницы. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки необходимо окрасить в оттенки от дверного полотна контрастные цвета. Ширина одной створки двери должна быть не менее 90 см, необходимо расширение. При перепаде высот более 3,0 м следует устанавливать лифты, подъемные устройства и т.д. При невозможности установки лифта, подъемника, расширения дверного проема и т.д. необходимо техническое заключение проектной организации. Необходимо расширение дверного полотна до 90 см.
Зона оказания услуг Санитарно-гигиеническое помещение	При имеющемся размере санитарно-гигиенического помещения необходимо оборудовать откидные опорные поручни и штанги, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, расширение дверного полотна до 90 см.

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Средства информации	Информатико о назначении помещения необходимо разместить внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м с дублированием рельефными знаками. размер таблички должен быть не менее 20 x 30 см с указанием наименования, назначения и часов работы объекта. Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности в следующих местах: парковочные места, зоны безопасности, проходы в других местах обслуживания МГН, где не все проходы являются доступными; указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу могут предусматриваться в следующих местах: недоступные входы в здание, выходы и лестницы, не являющиеся путями эвакуации инвалидов. Необходимо обозначить специальными символами доступные элементы здания, указатели направления движения на территории, оборудовать здание речевыми информаторами, т.к. детское учреждение.

«14» 09 2015г.

Дата составления Паспорта

Специалист-эксперт отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в Кавказском районе
Должность лица, составившего Паспорт


Подпись

О.В. Марченко
Ф.И.О.

Второй экземпляр паспорта получен

2.2. Вход (второй)

Лестница на входе наружная: - поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	Не имеется	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	отсутствует
- поручни на высоте	О, С	90 см.	Не имеется	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	отсутствует
- высота подьема ступеней	О, С	12 – 15 см.	Не соответствует	п. 4.1.12	до 25 см
- ширина ступеней	О, С	35 – 40 см.	не соответствует	п. 4.1.12	около 30 см
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	не имеется	п. 4.1.12	необходимо оборудовать
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе: - длина марша пандуса	К	наличие	не имеется	п. 4.1.14	
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 9,0 м.	не имеется	п. 4.1.14	
- свободная зона в верхнем и нижнем оконечении пандуса	К	не более 1,20 (5%)	не имеется	п. 4.1.14	
Поручни пандуса: - вдоль обеих сторон	К, О	наличие	не имеется	п. 4.1.15	
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	не имеется	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	
- на высоте	К	0,7 м.	не имеется	п. 4.1.15	
- на высоте	О	0,9 м.	не имеется	п. 4.1.15	я
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	не имеется	п. 4.1.15	не требуется
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подьема более 3,0 м.)	К	наличие	не имеется	п. 4.1.14; п. 5.2.13	
Входная площадка					
Размер входной площадки: - при открывании двери наружу	К	не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м.	соответствует	п. 5.1.3	
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	Не соответствует	п. 5.1.3	
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	не имеется	п. 5.1.3	
Дверь входная наружная: - ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4	

- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.1.4	необходимо уменьшить
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	не имеется	п. 5.1.5	не требуется
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	З	п. 5.1.7; рые. Д. 10	
Дверь входная внутренняя:					
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	З	п. 5.1.4	
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	З	п. 5.1.4	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	З	п. 5.1.5	